

1) OGÓLNE WYMAGANIA

Pracownik przystępujący do obsługi zagęszczarki płytowej musi posiadać:

- 1) Aktualne szkolenie z zakresu bhp.
- 2) Aktualne orzeczenie lekarskie, bez przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku.
- 3) Wymagane uprawnienia kwalifikacyjne.

2) PODSTAWOWE ZASADY BHP/PPOŻ.

- 1) Zapoznać się i stosować się do dokumentacji DTR urządzenia, która musi być dostępna do wglądu przez cały okres użytkowania.



**PRZECZYTAJ
INSTRUKCJĘ**

- 2) Stosować SOI: Odzież roboczą, obuwie ochronne z noskiem, kask ochronny, okulary ochronne, ochronniki słuchu w wersji nahełmowej, rękawice antywibracyjne, kamizelkę odblaskową.

**3) PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY**

- 1) Wygrodzić strefy wokół wykonywanych prac oraz sprawdzić czy praca urządzeniem nie będzie stanowić zagrożenie dla współpracowników.
- 2) Dokonać oględzin maszyny sprawdzając jej kompletność oraz stan gotowości eksploatacyjnej.

4) PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

- 1) Wyłączyć urządzenie, dokładnie oczyścić oraz zabezpieczyć.

5) ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONANIA PRACY

- 1) Silnik należy uruchamiać zgodnie z DTR
- 2) Działanie części nastawczych maszyny nie może być w żaden sposób eliminowane lub zakłócanie.
- 3) Przed rozpoczęciem przerwy w pracy należy wyłączyć silnik urządzenia.
- 4) Paliwo należy uzupełniać tylko i wyłącznie przy wyłączonym silniku, należy zwrócić uwagę aby paliwo nie rozlało się na gorące części urządzenia.
- 5) W bezpośrednim otoczeniu urządzenia nie można używać ognia otwartego oraz zabrania się palenia wyrobów tytoniowych.
- 6) Podczas pracy z urządzeniem, należy trzymać ręce, nogi oraz części odzieży z daleka od części wirujących urządzenia.
- 7) Zachowywać szczególną ostrożność podczas użytkowania urządzenia, zwłaszcza w przypadku zmiany kierunku pracy urządzenia.
- 8) Podczas pracy urządzeniem w pobliżu skarp, dołów itp. należy prowadzić pracę w taki sposób aby nie powstało niebezpieczeństwo wypadnięcia urządzenia do wykopu bądź jego wywrócenie.
- 9) W czasie jazdy wstecznej obsługujący musi prowadzić urządzenie z boku.
- 10) Nie wolno:
 - a) Obsługiwać urządzenia bez SOI w szczególności bez rękawic antywibracyjnych oraz ochronników słuchu.
 - b) Pracować urządzeniem w klinie naturalnego odłamu oraz najeżdżać na powierzchnie o zbyt dużym nachyleniu.
 - c) Uzupełniać paliwa przy włączonym silniku urządzenia.
 - d) Pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
 - e) Korzystać z niesprawnego urządzenia.
 - f) Naprawiać urządzenie we własnym zakresie.
 - g) Używać urządzenia do prac nie zgodnie z jego przeznaczeniem.

6) UWAGI

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu urządzenia, należy natychmiast je wyłączyć oraz niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie przełożonego.

Każdy zaistniały wypadek przy pracy należy niezwłocznie zgłosić przełożonemu, a miejsce pracy, na którym doszło do wypadku, zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.

W razie wątpliwości, co do stanu bezpieczeństwa pracy, pracownik ma prawo przerwać pracę i zwrócić się do przełożonego o wyjaśnienie sytuacji.



DATA OPRACOWANIA: **2020-03-16**

DATA AKTUALIZACJI: **2022-09-09**

OPRACOWAŁ:

Robert Nowakowski

podpis 

ZWERYFIKOWAŁ (BHP):


Paweł Gierwatowski

podpis 

ZATWIERDZIŁ:

Prezes Zarządu

Paweł Orlof

podpis  2022-09-16

